



Τελείως ΑΠΛΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Η προετοιμασία είναι πολύ σημαντικό βήμα. Ο καλός καθαρισμός των επιφανειών με ένα αλκαλικό καθαριστικό, που έχει δηλαδή ως βάση στην καυστική σόδα, είναι απαραίτητος για ένα τέλειο αποτέλεσμα με μεγάλη διάρκεια στο χρόνο.




2

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗ ΒΑΦΗ

- Εφαρμόστε υποχρεωτικά 2 στρώσεις χρώματος για να πετύχετε την πραγματική αντοχή του υλικού. Σε πολύ φωτεινές αποχρώσεις ή σε πορώδεις επιφάνειες, μια 3η στρώση χρώματος μπορεί να χρειαστεί.
- Χρωματίστε μικρές επιφάνειες κάθε φορά (π.χ. 0,5 – 1,0 τ.μ.), ώστε να ελέγχετε καλύτερα το αποτέλεσμα που πετυχαίνετε.
- Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 8 ώρες και έπειτα εφαρμόστε τη 2η στρώση. Το χρώμα στεγνώνει πλήρως μετά τις 24 ώρες.
- Πλήρης σκλήρυνση του χρώματος σε 20 μέρες.




Λίστα υλικών & εργαλείων



Καθαριστικό με βάση καυστική σόδα (αλκαλικό)
 για το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ καθαρισμό πριν την εφαρμογή



Λεπτό γυαλόχαρτο (240)
 για απαλό τρίψιμο όπου απαιτείται



Σπάτουλα
 για καλό ανακάτεμα του χρώματος



Πινέλο
 για τις γωνίες, τις ενώσεις και τα δύσκολα σημεία



Ρολό
 για την επιλογή του κατάλληλου ρολού ανάλογα με την επιφάνεια, ανατρέξτε στο ειδικό τεχνικό φυλλάδιο (TDS) του κάθε προϊόντος.

Η ποιότητα των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Εφαρμόστε το χρώμα σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 12°C και 25°C για να αποφύγετε τυχόν ξεφλούδισμα, φουσκάλες ή ανομοιομορφίες.

Η μέγιστη αντοχή του χρώματος επιτυγχάνεται 20 ημέρες μετά την εφαρμογή. Σε αυτό το διάστημα φροντίστε να είστε προσεκτικοί στη χρήση, αποφεύγοντας γδαρίματα, χτυπήματα, κτλ.

Για την καθημερινή φροντίδα των βαμμένων επιφανειών χρησιμοποιήστε ήπια καθαριστικά και σφουγγάρια που δεν προκαλούν γδάρισμα της επιφάνειας.



ΤΙ ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ασετόν ή αντίστοιχα υλικά κατά τον καθαρισμό των επιφανειών πριν τη βαφή. Καθαρίστε με απορρυπαντικό από καυστική σόδα (αλκαλικό)

Βεβαιωθείτε ότι ανακατέψατε καλά το χρώμα μέσα στο δοχείο. Οι χρωστικές που δίνουν την απόχρωση έχουν την τάση να κατεβαίνουν προς τον πάτο του δοχείου. Απαιτείται λοιπόν καλή ανάδευση με τη σπάτουλα καθόλη τη διάρκεια της εφαρμογής του χρώματος.

Μην εφαρμόζετε κανένα χρώμα **RENOVATION PERFECTION®** αν δεν έχετε προετοιμάσει και καθαρίσει καλά την επιφάνεια. Χωρίς αυτή την προετοιμασία, το χρώμα δεν θα πιάνει καλά.

Μην εφαρμόσετε το χρώμα σε μεταλλικές επιφάνειες αν δεν έχετε αφαιρέσει πρώτα προσεκτικά όλη τη σκουριά.

Μη βάφετε σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C ούτε να δημιουργείτε ρεύμα αέρα για ταχύτερο στέγνωμα. Ένα χρώμα που στεγνώνει γρήγορα και απότομα είναι πολύ πιθανό να ξεκολλήσει ή να ρηγματώσει και να δείχνει πινελιές.

Μην ξαναπερνάτε χρώμα στα σημεία που έχουν **ξεκινήσει να στεγνώνουν**, γιατί θα αφήσετε ίχνη και γραμμές από το πινέλο ή το ρολό.